

# testo 445/645

testo



CE

## Návod k přístroji

Univerzální přístroj pro měření v technice prostředí





|  |       |
|--|-------|
| Obsah .....  | 2     |
| Předmluva .....  | 3     |
| Uvedení do provozu - vkládání baterií .....  | 4     |
| První měření .....   | 5     |
| Popis přístroje  |       |
| -Klávesnice/Připojovací konektory .....  | 6     |
| -Displej .....   | 7     |
| Schéma obsluhy přístroje: .....  | 8-9   |
| 1. Měření .....  | 10    |
| Připojení / Volba jednotky měřené veličiny .....   | 10    |
| Ukládání / Tisk .....  | 10    |
| 2. Měřicí funkce .....   | 11-13 |
| Podržení naměřené hodnoty .....  | 11    |
| Maximální měřená hodnota .....   | 11    |
| Minimální měřená hodnota .....   | 11    |
| Bodová střední hodnota .....   | 12    |
| Časová střední hodnota .....   | 13    |
| 3. Volba měřicího místa .....  | 14    |
| 4. Nastavení jednotky měřené veličiny .....  | 15-17 |
| Kalibrace systému (testo 645) .....  | 15    |
| Srovnání vlhkostní sondy .....   | 16    |
| Zobrazení dopočítávaných vlhkostních veličin (td°C; g/m <sup>3</sup> ; g/kg; J/g) .....                                | 16    |
| Přepínání jednotek CO <sub>2</sub> ppm / obj.% (testo 445) .....   | 16    |
| Nulování diferenční tlakové sondy (testo 445) .....  | 17    |
| Aktivace m/s při použití diferenční tlakové sondy (testo 445) .....  | 17    |
| Aktivace objemového průtoku a nastavení průměru kanálu pro sondy proudění a diferenční tlakové sondy (testo 445) ..... | 17    |
| 5. Nastavení ukládání .....  | 18-21 |
| Přehled .....  | 18    |
| Ruční ukládání .....   | 19    |
| Automatické ukládání .....   | 19    |
| Tisk nebo listování v paměti .....   | 20    |
| Vymazání obsahu paměti .....   | 21    |



Přístroje splňují normy podle předpisů **89/336/EWG**.

1999 Copyright Testo GmbH & Co.

Autorská práva se vztahují také na program obsažený v přístroji testo 445/645 a jeho strukturu.

|  |       |
|--|-------|
| 6. Konfigurace přístroje. . . . .                                    | 22-26 |
| Funkce automatického vypínání / Napájení . . . . .                   | 22    |
| Nastavení napájení akumulátor/baterie. . . . .                       | 23    |
| Vložení data a času. . . . .   | 24    |
| Nastavení parametrů pro absolutní tlak a kompenzaci hustoty. . . . . | 25    |
| Volba jednotek měřené veličiny. . . . .                              | 26    |
| Reset přístroje. . . . .   | 26    |
| 7. Měření rychlosti proudění. . . . .                                | 27-28 |
| Trychtýř pro měření objemového průtoku (testo 445). . . . .          | 27    |
| Pitotova trubice a tlaková sonda (testo 445). . . . .                | 28    |
| Termické sondy proudění (testo 445). . . . .                         | 28    |
| 8. Měření CO/CO <sub>2</sub> (testo 445) . . . . .                   | 29-30 |
| <br>Určování absolutního tlaku:. . . . .                             | 31-32 |
| Chybová hlášení:. . . . .  | 33    |
| Technická data přístroje. . . . .                                    | 34-35 |
| Údaje pro objednávku. . . . .  | 36-43 |
| Záruka. . . . .  | 44    |
| Testo ve světě   |       |

## Předmluva

Vážený zákazníku,

Vaše rozhodnutí koupit měřicí přístroj firmy Testo bylo správné. Každý rok kupuje naše produkty tisíce zákazníků. Pro hovoří minimálně 7 výhod:

- 1) Spolehlivá kvalita za rozumnou cenu.
- 2) Dočasně prodloužená záruka až do 3 let - podle druhu přístroje
- 3) Vaše problémy s měřením vyřešíme na základě našich 40letých zkušeností
- 4) Naše vysoká kvalita je zaručena certifikátem ISO 9001
- 5) Samozřejmostí pro naše přístroje je značka CE požadovaná EU.
- 6) Dodáváme kalibrační certifikáty pro všechny relevantní měřicí rozsahy. Semináře, odborná porada a kalibrace na místě u Vás.
- 7) Náš servis Vám v případě potřeby garantuje rychlou pomoc.

**testo**

Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující text:



Neměřte na místech, která jsou pod napětím!

Nevypínejte přístroj klávesou v těchto případech:

- během konfigurace přístroje
- během automatického ukládání

Automatické ukládání dat ukončete před připojením přístroje na Comfort Software.

Při chybné funkci přístroje vyjměte a znova vložte baterie. Značka příslušného chybového hlášení se objeví na displeji. Věnujte pozornost upozorněním v kapitole "Chybová hlášení" na straně 33.


Dodržujte přípustnou teplotu okolí při skladování a transportu měřicího přístroje a též při měření

(např.: nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření).

Při změně konfigurace přístroje (např. při změně čidla) přístroj vypněte, aby přístroj rozpoznal nový stav, resp. nové čidlo. 24 V kabel pro propojení s PC může být připojen kdykoliv. Pokud je v přístroji zapojen kabel pro propojení s PC není možno souběžně tisknout.

Při použití čidel dbejte správné polarity. Konektor (zásuvku) na držáku čidla připevněte k rámu přístroje.

Při otevření přístroje nebo při hrubém zacházení se ztrácí nárok na záruku



### Vkládání baterií

9V baterie je součástí dodávky přístroje.

Vysuňte kryt baterií na zadní straně přístroje a vložte baterii. Dbejte na správnou polaritu! Potom opět kryt zasuňte.

Další informace k jiným zdrojům napětí, kvalitě baterií, stavu nabítí a dobíjení baterií naleznete v kapitole "Nabíjení".



Při použití akumulátoru bezpodmínečně změňte nastavení konfigurace přístroje na použití akumulátoru.

Srozumitelný popis a jednoduchost obsluhy zaručuje rychlé osvojení práce s přístrojem.

**POZOR :** Před zapojením čidla musí být přístroj vypnutý!



### Konfigurace přístroje

Po připojení čidla a zapnutí přístroje okamžitě získáte aktuální hodnotu měřené veličiny. Přesto byste měli následující již v přístroji uložené údaje aktualizovat:

- ⇒ Datum/čas
- ⇒ Auto Off
- ⇒ Jednotky

Některé údaje lze zadávat pouze prostřednictvím softwaru počítače (viz údaje pro objednávání) :

- ⇒ název měřicího místa (max. 8 znaků)
- ⇒ záhlaví protokolu (max. 24 znaků) - např. název firmy; záhlaví se vytiskne společně s naměřenými hodnotami

# Popis přístroje

testo

## Klávesnice/Připojovací konektory



### Klávesnice

ZAPNUTO/VYPNUTO

TISK

POTVRZENÍ NASTAVENÍ


ULOŽENÍ

ZPĚT K FUNKCI "PŘÍMÉ  
MĚŘENÍ" / VOLBA  
MĚŘICÍHO MÍSTA

POHYB KURZORU

HODNOTA: MAX, MIN,  
AKTUÁLNÍ HOD-  
NOTA, VÝPOČET  
STŘEDNÍ HODNOTY

### Připojovací konektory:



testo 445

#### Konektor 1:

- termoanemometr (se žhaveným drátkem nebo kuličkou)
- anemometr lopatkový (s indukčním snímáním)
- čidlo teploty (termočlánek typu K/J/S nebo odporové čidlo NTC) T
- tlakové sondy (piezododporové)
- sonda pro měření absolutního tlaku (piezododporové)
- čidlo CO<sub>2</sub> (2 kanálové infračervené čidlo)
- čidlo CO

#### Konektor 2:

- kombinovaná sonda pro měření relativní vlhkosti (kapacitní) a teploty (NTC nebo Ni 1000)
- 3 násobná sonda pro měření relativní vlhkosti (kapacitní), teploty (NTC) a rychlosti (termoanemometr se žhavenou kuličkou)

testo 645

#### Konektor 1:

- čidlo teploty (termočlánek typu K/J/S nebo odporové čidlo NTC)


#### Konektor 2:

- kombinovaná sonda pro měření relativní vlhkosti (kapacitní) a teploty (NTC nebo Ni 1000)
- čidlo teploty (Pt 100)

**RS 232:** konektor pro propojení s PC

**12V:** napájecí konektor (jack) pro připojení ke zdroji napětí

## Displej



- ⇒ Symbols v záhlaví jsou vysvětleny dále
- ⇒ Zobrazení připojeného konektoru a jednotky měřené veličiny
- ⇒ Zobrazení hodnoty měřené veličiny v řádku 1

- ⇒ Zobrazení připojeného konektoru a jednotky měřené veličiny
- ⇒ Zobrazení hodnoty měřené veličiny v řádku 2
- ⇒ Zobrazení funkce měření

### Vysvětlení symbolů:

Číslo protokolu v paměti přístroje  
Při manuálním ukládání udává počet uložených jednotlivých měření.  
Při automatickém ukládání dat udává počet uložených sérií měření.  
Podle tohoto čísla lze uložené hodnoty znova načíst z paměti přístroje

Číslo pro měřicí cyklus (při automatickém ukládání naměřených dat)  
Podle tohoto čísla lze nalézt v sérii měření libovolný měřicí cyklus.

MAN → [disk icon]

Ruční ukládání měřených dat stisknutím klávesy [disk icon].

AUTO → [disk icon]

Nastavení automatického ukládání naměřených dat. Po stisknutí klávesy [disk icon] začne přístroj ukládat.

[disk icon] → [square icon]

Symbol pro zobrazení obsahu paměti na displeji.

[disk icon] → [trash icon]

Symbol pro vymazání obsahu paměti.



Pokud se zobrazí symbol tiskárny, je funkce tisku aktivní. Značka bliká během přenosu dat. Stiskem klávesy [disk icon] začne tiskárna tisknout.




Stav nabití baterií nebo akumulátoru.




Pokud se uvnitř symbolu baterie neukazuje žádný segment (baterie je "prázdná") a současně symbol baterie bliká, je nutno baterie vyměnit nebo případně připojit akumulátor. Jinak se přístroj automaticky sám za 1 minutu vypne.

# Schéma obsluhy přístroje



# Schéma obsluhy přístroje




# 1. Měření


tes

## Připojení / Volba jednotky měřené veličiny / Ukládání / Tisk

Připojte sondu!




Test displeje




Řádek 1


Řádek 2



Napětí baterie/  
akumulátoru



Měřicí místo



Řádek 1

Řádek 2

V obou řádcích, které zobrazují měřené hodnoty, mohou být zobrazeny libovolně všechny měřené hodnoty, které právě měří čidla připojená ke konektoru 1 a 2. Zobrazí se vždy hodnota zvolené veličiny.

**Do řádku 1 se dostanete klávesou :**


- 1) zvolte konektor
- 2) zvolte jednotku měřené veličiny. Opakování stisknutí této klávesy umožňuje u kombinovaných sond volbu mezi jednotlivými veličinami (°C, m/s, ...).

**Do řádku 2 se dostanete klávesou :**

- 1) zvolte konektor
- 2) zvolte jednotku měřené veličiny. Opakování stisknutí této klávesy umožňuje u kombinovaných sond volbu mezi jednotlivými veličinami (°C, m/s, ...).

**Podle zvolené jednotky měřené veličiny jsou k dispozici v následujícím menu možnosti zpracování.**

**Příklad zobrazení měřené hodnoty:**



Během přímého měření máte možnost:

**Uložit naměřenou hodnotu.**

Způsob ukládání (ruční / automatické) závisí na nastavení pří konfiguraci (viz kapitola 5)

**Vytisknout naměřenou hodnotu.**

**Upozornění:**

Vzdálenost mezi tiskárnou a přístrojem smí být maximálně 0,5 m.


V případě překročení této vzdálenosti není možné zaručit bezchybný přenos dat.

Dodržujte pokyny výrobce tiskárny.

Aktuální hodnota veličin(y) měřené připojenou sondou (sondami)

## 2. Měřicí funkce

### Hold/Max/Min



**"Podržení" hodnoty** (na displeji zůstane zobrazena hodnota změřená v okamžiku stisku klávesy)

- Icon: Floppy disk → Uložení naměřené hodnoty
- Icon: Document → Tisk změřené hodnoty

**Maximální naměřená hodnota**  
od začátku měření.

- Icon: Floppy disk → Uložení max. hodnoty
- Icon: Document → Tisk max. hodnoty


**Minimální naměřená hodnota**  
od začátku měření.

- Icon: Floppy disk → Uložení min. hodnoty
- Icon: Document → Tisk min. hodnoty


## 2. Měřicí funkce

**tes**

Výpočet střední hodnoty z jednotlivých měření (bodů) **Mean**  
Pouze pro měřenou veličinu v řádku 1.




## 2. Měřicí funkce



### 3. Volba měřícího místa

testo




1.Přímé  
měření

Přístroj rozlišuje 99 měřicích míst, označených Location 1 - 99.

Vlastní název měřicího místa (max. 8 znaků) může být zadán do přístroje pouze prostřednictvím softwaru počítače.

ESC  
Location



[ ] nebo [ ] :


Volba, zda budou naměřená data tisknuta nebo uložena, je pevně vázána na zvolené měřicí místo.

## 4. Nastavení jednotky měřené veličiny

### Kalibrace systému



Vybranou položku označuje blikající kurzor - tato funkce bude aktivována



#### Kalibrace systému (možné pouze u **testo 645**):

Při kalibraci systému může přístroj **testo 645** s čidlem, opatřeným pamětí EEPROM (obj.č. 0614.xxxx), korigovat chybu čidla. Je ale nutné do přístroje zadat charakteristiku čidla pro daný bod, pak se naměřená hodnota opraví korekcí čidla (= Offset). Hodnota korekce se zadává jednoduše z klávesnice.

Jako referenční hodnota pro určení hodnoty korekce Offset slouží:

- kalibrační protokol fy Testo
- vysoce přesné čidlo teploty Pt 100

Přesným čidlem teploty Pt 100, pripojeným do konektoru č.2 je ve stejném místě (prostředí) měřena teplota společně s čidlem kalibrovaným (nepřesnějším, ale rychlejším). Korekce je pak daná rozdílem teplot naměřených oběma čidly.

Příklad:

Na referenčním čidle pripojeném v konektoru 2 naměříme 70,0 °C.

Čidlo v konektoru 1 ukazuje 69,6 °C.

Hodnota korekce je 0,4 °C.

Aktivní - blikající místo lze měnit klávesami ▶ ▲ ▼ nebo potvrdit klávesou **OK**.

#### Upozornění:

**U čidel s EEPROM je korekce z čidla automaticky zadána do přístroje.**

**U čidel bez EEPROM je korekce uvedena na připojovacím konektoru čidla.**


**Při pripojení, uložení nebo tisku je zadaná korekce zobrazena resp. dokumentována.**

**Vymazání korekce:** hodnota korekce se nastaví na 0,00.

**testo**

## 4. Nastavení jednotky měřené veličiny

### Čidlo vlhkosti / jednotky vlhkosti / ppm - obj.%



Vybranou položku označuje blikající kurzor - tato funkce bude aktivována

#### Kalibrace čidla vlhkosti

Čidlo vlhkosti (0636.9740/0636.9715) nebo 3 násobná sonda (0635.1540) kontrola a kalibrace. Aby se přístroj přepnul do kalibračního režimu, musí být zobrazena relativní vlhkost v %.




**Čidlo se kalibruje vložením do odpovídající kalibrovací hla-  
vice kontrolní a kalibrovací sady (obj.č. 0554.0660).**  
Dodržujte přitom pokyny v příslušném návodu (0973.1820).

NO bliká → → nenásleduje žádná kalibrace.

YES bliká → → následuje kalibrace čidla.

→ přepínání YES/NO

→ potvrzení volby a návrat k měření.



#### Vyjádření vlhkosti jiným způsobem.


Při zapojeném kombinovaném čidle od fy Testo (např. 0636.9740) může testo 445 a testo 645 zobrazit k teplotě a relativní vlhkosti ještě další, vypočítanou veličinu vyjadřující vlhkost. Tuto veličinu zobrazíme stlačením na řádku 1. Klávesou OK vyvoláme volbu mezi následujícími veličinami:  
td C g/m³ g/kg J/g td C ...  
rosný absolutní měrná entalpie  
bod vlhkost vlhkost

*Měrná vlhkost a entalpie jsou závislé na tlaku. Absolutní tlak musí být do přístroje zadán (viz. kap. 6. konfigurace přístroje- nastavení parametrů)*

Právě zvolená jednotka vlhkosti bliká.

→ volba

→ potvrzení volby a návrat k měření. Zvolená jednotka se zobrazí na displeji.



#### Přepnutí mezi ppm a obj. % při připojeném čidle CO2 (možné pouze u přístroje testo 445)

ppm obj% ppm ...



Právě zvolená jednotka bliká.

→ volba

→ potvrzení volby a návrat k měření.

## 4. Nastavení jednotky měřené veličiny

### Nulování tlakové sondy / Stanovení rychlosti resp. objemového průtoku




Se zadáním průřezu nastane návrat k přímému měření..

## 5. Nastavení ukládání

### Přehled

testo


#### 1. Přímé měření



Ukládací mód se vyvolá stiskem klávesy . Blikající symbol pro ukládání potvrďte klávesou .


Je možné nastavit 4 módy ukládání. Klávesou zvolte požadovaný mód:  
MAN ► AUTO ► OUT ► CLEAR ► MAN ► -

Odpovídající volba se zobrazí v záhlaví displeje. Funkce ukládání, jejíž symbol bliká, se aktivuje klávesou .



## 5. Nastavení ukládání

### Ruční / automatické ukládání



M A N


#### Ruční ukládání:

Každým stiskem klávesy se uloží do paměti přístroje jednotlivý měřicí protokol. Protokol obsahuje naměřená data, měřicí místo datum a čas. Počítadlo v levém horním rohu ukazuje počet uložených protokolů na daném měřicím místě.

#### Ukládání protokolu, který obsahuje výpočet střední hodnoty (časové či "bodové"):

protokol obsahuje MIN a MAX hodnotu, střední hodnotu a při výpočtu střední hodnoty z jednotlivých hodnot měření rovněž všechny tyto hodnoty

②



A U T O

#### Automatické ukládání:

V tomto módu přístroj ukládá naměřené hodnoty v určitém časovém intervalu (= Logger provoz).

Počet měřicích cyklů (CYCLE-N) a časový interval pro ukládání (CYCLE) je nutné naprogramovat:

**Při automatickém ukládání dat s časovým intervalom delším než 59 s a aktivované funkci automatického vypínání přístroje "Auto - OFF" přístroj nevypínejte ani nezapínejte! Rovněž nepřipojujte přístroj během automatického ukládání k PC!**

**Při nerespektování těchto zásad se může přístroj ocitnout v neodfinovaném stavu (chybové hlášení: "Abgleich" = kalibrace). V takovém případě přístroj zašlete do autorizovaného servisu.**

#### 1. CYCLE-N (počet měřicích cyklů)

Přístroj nabízí automaticky maximálně možný počet měřicích cyklů.

Požadovaný se počet nastaví klávesami / / .. Potvrďte OK.

#### 2. CYCLE (časový interval)

Interval ukládání nastavete tlačítky . Potvrďte OK.


Stiskem klávesy začíná automatické ukládání. Během ukládání symbol bliká.

... přerušení ukládání

Opětovně zapne automatické ukládání. Uloží se další série dat.

## 5. Nastavení ukládání

### Tisk nebo listování v paměti



## 5. Nastavení ukládání


### Vymazání obsahu paměti / příklad vytisklého protokolu



Ukládací mód se vyvolá stiskem klávesy **OK**. Blikající symbol pro ukládání potvrďte klávesou **OK**.

(4)

CLEAR - vymazání paměti:



Výtisk automatického ukládání:

Výtisk ručního ukládání:

```
Firma VZOR
31.08.1998 11:26:05
M stnost 1

M.001
31.08.1998 11:20:05

1: 21.4 C
2: 44.7 %
2: 22.1 C
2: 0.55 m/s
2: 9.6 t d C

Info :
```


|                          |  |
|--------------------------|--|
| Název měření             | Firma VZOR   |
| Datum výtisku            | 31.08.1998 11:27:32  |
| Měřicí místo             | M stnost 1   |
| Číslo měřicího protokolu | M.002  |
| Začátek ukládání         | 31.08.1998 11:26:59  |
| Cyklus ukládání          | cycle: 00:0002   |
| -----                    |  |
| Naměřené hodnoty         | 1: C 2: % 2: C<br>01 21.4 45.1 22.2<br>02 21.2 44.7 22.3<br>03 21.1 44.6 22.3<br>04 21.8 44.6 22.3 |
| -----2:m/s 2:t d C-----  |  |
|                          | 01 1.00 9.8<br>02 1.66 9.7<br>03 2.01 9.7<br>04 1.52 9.7   |

Info :

## 6. Konfigurace přístroje

testo

### Funkce automatického vypínání / Napájení



**i** Klávesa **ESC** umožňuje návrat k přímému měření z každého bodu konfiguračního menu.

Pokud je přístroj v menu konfigurace, nesmí se vypínat!  
Nedodržení této zásady může vést k nedefinovanému stavu!  
V takovém případě přístroj pošlete do autorizovaného servisu!

Klávesa **OK** musí být stisknuta během zapínání přístroje (klávesou **↓**) po dobu cca 2 s.

Blikající místo můžete změnit klávesami **►** **▼** nebo potvrdit klávesou **OK**.

**Funkce automatického vypínání (štěrčí baterie)**  
**Funkce Auto-OFF** je zapnuta ("ON").

Pokud během 5 minut nedojde ke stisku žádné klávesy nebo ke komunikaci s PC, přístroj se automaticky vypne.

#### Výjimky:

- pokud je přístroj připojen k el. síti, tak nedojde k vypnutí
- při výpočtu střední hodnoty je funkce deaktivována

#### Pozor důležité:

**Bezpodmínečně je nutné zadat, zda je přístroj napájen baterií nebo akumulátorem!**

#### Při chybném nastavení:

- provoz na akumulátor, ale do přístroje jsou vloženy baterie:  
při připojení k elektrické síti a potvrzeném dobíjení hrozí  
**nebezpečí výbuchu!!!**
- provoz s bateriemi, ale do přístroje je vložen akumulátor:  
akumulátor se nedobije

## 6. Konfigurace přístroje

### Napájení



Pokud je přístroj v menu konfigurace, nesmí se vypínat!  
Nedodržení této zásady může vést k nedefinovanému stavu!  
V takovém případě přístroj pošlete do autorizovaného servisu!

#### Provoz s bateriemi:

Používejte 9V alkalicko manganové baterie IEC 6LR61. Paralelní připojení přístroje k síti je možné, aniž by to mělo za následek poškození baterií.

Při měření s termickými sondami nepoužívejte zinko-uhlíkové baterie, jejichž vnitřní odpor je příliš vysoký a sonda není napájena dostatečným proudem.  
Přístroj se vypne.

#### Provoz s akumulátorem fy Testo (obj.č. 0515.0025), typ Ni-MH IEC 6F22.

Pokud je akumulátor vybitý, je možné přístroj napájet sítí ovým adaptérem při současném dobíjení akumulátoru.

Pro nabíjení akumulátoru je nutné k přístroji připojit sítí ový adaptér. Následuje dotaz zda se má akumulátor dobíjet. Zkontrolujte zda je skutečně vložen akumulátor a ne baterie! Pokud by byly vloženy baterie hrozí nebezpečí výbuchu! V takovém případě zvolte "NO" pro nabíjení.

Volbu dobíjení akumulátoru "YES" potvrďte stiskem klávesy OK.

Pokud neměříte, přístroj se může sám vypnout. Na displeji se zobrazí kapacita a napětí akumulátoru. Čas nabíjení je asi 6 hodin při zcela vybitém akumulátoru.

**V přístroji je možné správně dobíjet pouze akumulátory fy Testo.** Pokud používáte akumulátor jiného výrobce dobíjejte jej v přístroji k tomu určeném.

#### Upozornění:

Před výměnou baterie za akumulátor nebo při připojování sítí ového adaptéra bez akumulátoru či baterie přístroj vypněte. Pokud není vložen akumulátor ani baterie dojde ke ztrátě hodnot vložených do přístroje (datum/čas).  
Kapacita baterií resp. akumulátoru je zobrazována na displeji:

|  |  |
|--|--|
|  | 100 %  |
|  | 75 %   |
|  | 50 %   |
|  | 25 % (bliká poslední segment)-zdroj je téměř vybitý  |
|  | 0 % (symbol bliká) - Vyměňte baterie nebo nabijte akumulátor. Přístroj se za 1 min. sám vypne. |

## 6. Konfigurace přístroje

### Vložení data a času



Pokud je přístroj v menu konfigurace, nesmí se vypínat!  
Nedodržení této zásady může vést k ne definovanému stavu!  
V takovém případě přístroj pošlete do autorizovaného servisu!

1

↓

|       |  |
|-------|--|
| DATE  |  |
| 01.01 |  |
| 1998  |  |



Klávesa **ESC** umožnuje návrat k přímému měření z každého bodu konfiguračního menu..

#### Vložení data

Na místě blikajícího kurzoru můžete nastavit hodnotu klávesami:

- ▲/▼ = změna hodnoty / ► = posun na další pozici -

OK

↓

|       |  |
|-------|--|
| TIME  |  |
| 11:25 |  |

OK

2

Mění se blikající místo na displeji.

#### Vložení času

- ▲/▼ = změna hodnoty / ► = posun na další pozici -

## 6. Konfigurace přístroje

### Parametry





Pokud je přístroj v menu konfigurace, nesmí se vypínat!  
Nedodržení této zásady může vést k nedefinovanému stavu!  
V takovém případě přístroj pošlete do autorizovaného servisu!

2

1. Teplota

(testo 445)



2. Vlhkost

(testo 445)




3. Absolutní tlak

(testo 445  
testo 645)




4. Hustota  
(dopočítaná)

(testo 445)



5. Konstanta  
Pitotovy trubice

(testo 445)



Zadání parametrů pro korekci na tlak a na hustotu:

Měrná vlhkost (g/kg), entalpie (J/g) (měřené termickými sondami) a koncentrace CO<sub>2</sub> jsou veličiny závislé na tlaku.


Při měření rychlosti proudění dynamickými rychlostními sondami hustota ovlivňuje hodnotu rychlosti.

**Přístroj testo 445/645 provádí automatickou korekci tlaku a hustoty.**

**K tomu je nutné zadat barometrický tlak, teplotu a relativní vlhkost.**

*Pokud použijete k měření kombinované čidlo teploty a rel. vlhkosti (např. obj.č.0636.9740) a sondu pro měření absolutního tlaku (obj.č.0638.1645) můžete určit všechny 3 potřebné parametry pro korekci přímo v místě měření. Postup v případě měření bez sondy absolutního tlaku najdete v kapitole "Určování absolutního tlaku"*

Hustota se v přístroji vypočte na základě těchto 3 hodnot:




Základní  
nastavení  
výroby:

Teplota 20 °C

Vlhkost 50 %rv

Absolutní tlak 1013 mbar



**Upozornění:**

*Pokud použijete hustotu vzduchu nastavenou výrobcem pro měření s dynamickou rychlostní sondou můžete se dopustit chyby až 10 %. Pro přesná měření musíte zadat skutečné hodnoty požadovaných parametrů pro korekci.*

**Na místě blikajícího kurzoru můžete nastavit hodnotu klávesami:**

- ▲/▼ = změna hodnoty / ► = posun na další pozici -
- OK = potvrzení.

= tisk parametrů

**Zadání součinitele (konstanty) rychlostní sondy:**

Konstanta Prandtlový trubice fy Testo je konstatní a je roven 1.00 a není nutné jej tedy měnit. Pro sondy jiných výrobců je nutné skutečnou konstantu do přístroje zadat.

OK


3

## 6. Konfigurace přístroje

### Volba jednotek měřené veličiny/ Reset přístroje



Pokud je přístroj v menu konfigurace, nesmí se vypínat!  
Nedodržení této zásady může vést k ne definovanému stavu!  
V takovém případě přístroj pošlete do autorizovaného servisu!



**Klávesa ESC Location** umožňuje návrat k přímému měření z každého bodu konfiguračního menu..

C ► F

Zvolená veličina bliká.

► → volba

OK potvrzení volby

m/s ► fpm (ft/min) (pouze testo 445)

Zvolená veličina bliká.

► → volba

OK potvrzení volby

m<sup>3</sup>/h ► m<sup>3</sup>/m (m<sup>3</sup>/min) ► m<sup>3</sup>/s ►

1/s ► cfm (ft<sup>3</sup>/min) (pouze testo 445)

Zvolená veličina bliká.

► → volba

OK potvrzení volby

hPa ► mbar ► ps ► in W ("H2O) (pouze testo 445)

Zvolená veličina bliká.

► → volba

OK potvrzení volby

#### Reset přístroje:

Reset přístroje (potvrzený "Yes") nastaví všechny zadávané hodnoty na výchozí!

OK potvrzení volby a návrat k přímému měření

## 7. Měření rychlosti proudění

### Nástavec pro měření průtoku - trychtýř (testo 445)

Pro měření objemového průtoku na sacím otvoru ( např. mřížka nebo vyústka s kruhovou šterbinou ) je nutný nástavec ("trychtýř"). Otvor nástavce musí mřížku kompletně zakryt (max. 200 x 200 mm u obj.č. 0554.0400 resp. 350 x 350 mm u 0554.0750).

Při měření se anemometrická sonda (0635.1041, 0628.0005 nebo 0635.9540) zasune do otvoru v nástavci a seřídí se tak, aby byla umístěna v ose nástavce. Přitom sonda zapadne do držadla v nástavci. Potom se sonda připojí k přístroji a přístroj zapne.

Nastavte kurzor na m/s klávesami ( ▲ nebo ▼ ).

Po stisku klávesy **OK** se zobrazí menu pro nastavení jednotek měřené veličiny. Stiskem klávesy **▶** přejděte na objemový průtok (m<sup>3</sup>/h). Potvrďte klávesou **OK** volbu m<sup>3</sup>/h ON.

Dvakrát stiskněte klávesu **▶** a potvrďte klávesou **OK**.  
(funnel = koeficient nástavce).

Zadejte koeficient podle použitého nástavce.

Koeficient pro nástavec obj.č. 0554.0400 = 20

Koeficient pro nástavec obj.č. 0554.0410 = 22

Přitiskněte nástavec těsně k měřenému otvoru. Můžete použít přímo naměřenou hodnotu nebo při silném kolísání použít funkce časové střední hodnoty.

## 7. Měření rychlosti proudění



### Měření s použitím Prandtlovy trubice a sondy tlakové diference (testo 445)



Při měření se sondou (senzorem) tlakové diference je nutno dát pozor na nesymetrický měřicí rozsah (viz. Technické údaje na str. 35 ).  
to je nutné při připojování silikonových hadiček na nástavce dbát na správnou polaritu (podle symbolů "+" a "-" vyznačených na sondě).

Pro dosažení optimální přesnosti použijte při měření rychlosti Prandtlovou trubicí sondu (senzor) tlakové diference č. 0638.1445. Měřicí rozsah je až do cca 40 m/s. Přístroj spočte rychlosť v z tlakového rozdílu D p změřeného sondou podle vztahu:

$$u [m/s] = S \times \sqrt{\frac{200000 \times D p [hPa]}{\rho [g/m^3]}}$$

Pro aktivaci výpočtu stiskněte **OK**. Zobrazí se menu pro nastavení měřené veličiny. Stisknutím tlačítka **►** se na displeji objeví značka pro m/s. Stisknutím **OK** potvrďte volbu a na displeji se zobrazí "m/s ON".

Další možnost - stanovení objemového průtoku - zvolíte v dalším kroku klávesou **►** Chcete-li variantu s výpočtem objemového průtoku zvolte "m3/h ON", jinak volte "m3/h OFF". Potvrďte klávesou **OK**.

Konstanta Prandtlovy trubice S a hodnoty, potřebné pro automatický výpočet hustoty vzduchu (teplota, vlhkost a barometrický tlak), jsou již nastaveny v programu přístroje.

Konstanta S Prandtlovy trubice od firmy testo je konstantní a rovna 1.00 a není tedy nutné ji v přístroji měnit. Při použití sond jiných výrobčů je nutné tuto konstantu zjistit a do přístroje jí zadat.

#### Termoanemometr (testo 445)

Termoanemometr je v provedení se žhaveným drátkem, nebo se žhavenou kuličkou. Princip měření spočívá v ochlazování měřicího elementu, vyhřívaného na 100°C, proudícím vzduchem. Elektrický vyhřívací proud, nutný pro udržení konstantní teploty měřicího elementu, je úměrný intenzitě ochlazování. Proto je nutné po zapojení sondy vyčkat, až se měřicí element ohřeje na potřebnou teplotu - je tzv. žhavící fáze, která se na displeji zobrazí jako odpočítávání. Protože měření je závislé na tlaku okolí, je nutné do přístroje v menu konfigurace zadat barometrický (okolní) tlak.

## Měření CO/CO2 (testo 445)

### Měření CO (testo 445)

Po připojení sondy č. 0632.1247 probíhá nejprve její vynulování - průběh nulování se zobrazuje na displeji jako odpočítávání. Přístroj zapínejte pouze v prostředí, které je "čistší" (s nižší koncentrací CO) než prostředí ve kterém budete měřit, jinak naměříte nižší hodnoty než jsou skutečné! Při dalším nulování (během práce se zapnutým přístrojem) je nutno umístit čidlo opět do prostředí s nižší koncentrací CO. Stiskněte **OK** a nulování CO - sondy (CO = 0) potvrďte opětovným stisknutím klávesy **OK**.

**Před zapnutím měřicího přístroje připojte sondu.**

**Ochranný kryt během nulování ponechte nasazený na sondě, vyhnete se případným chybám měření.**



**Ochranný kryt snímejte pouze na dobu nutnou k měření. Po skončení měření kryt ihned opět nasaděte. Kryt slouží jako mechanická ochrana a uchovává citlivost čidla.**

**Cigaretový kouř způsobuje chybu měření - min. 50 ppm.**

**Dech kuřáků rovněž ovlivňuje měření o cca 5 ppm.**

Doba zapojování, instalace a nulování trvá asi 60 s. Během režimu nulování dojde k vynulování sondy CO.

- Odstraňte žlutý ochranný kryt.
- Sondu zavěste, např. na kapsičku u košile. Směr proudění plynů ovlivňuje přesnost měření. Optimální výsledky získáte pokud budete sondou lehce pohybovat sem a tam. Čelní proud směrem na senzor vede k vyšším hodnotám oproti skutečným.

Čidlo 0632.1240 měří koncentraci od **0** do **1** obj. % CO<sub>2</sub>. Lze zvolit mezi jednotkami ppm a obj % analogickým postupem jaký je na str. 16.

Měřicí princip je založen na absorpci infračerveného záření. Čidlo má proto relativně vysokou spotřebu energie. Proto pro delší měření používejte akumulátor a sírový adaptér.

**Pozor! Správné hodnoty se zobrazí asi po 20 až 30 s. Na displeji se zobrazí příslušné odpočítávání.**

Při koncentracích, které se mění skokově, potřebuje čidlo asi 30 až 60 s aby se přizpůsobilo. Mírné pohybování čidlem zkrátí čas potřebný pro přizpůsobení.



Aby nedocházelo k ovlivnění čidla CO<sub>2</sub>, který je obsažen v lidském dechu, je nutno držet čidlo co možná nejdále od těla.

#### Korekce na tlak:

Hodnota koncentrace CO<sub>2</sub> je závislá na hodnotě absolutního tlaku. Přístroj provádí kompenzaci tohoto vlivu.

Správný absolutní tlak pro dané měřicí místo zadejte do přístroje v menu "konfigurace přístroje" (viz kap. 6).

**Přípustná teplota okolí:**

**0 až +50 °C**

**Přípustná skladovací teplota:**

**-20 až +70°C**

## Určování absolutního tlaku:

---

### Složky absolutního tlaku:

- **Střední barometrický tlak** (závisí na m nad hladinou moře)

(pozn. překl.: v originále je tento tlak uváděn jako "výškový tlak")

Tento tlak je na hladině moře v ročním průměru 1013 mbar. Čím výše leží měřící místo, tím nižší je hodnota tohoto tlaku.

- **Tlak přepočtený na hladinu moře**

(pozn. překl.: v originále je tento tlak uváděn jako "barometrický tlak" - tímto názvem se však u nás rozumí skutečný tlak atmosféry v daném místě)

Střední hodnota nezávislá na nadmořské výšce je 1013 mbar. Podle aktuálního počasí barometrický tlak kolísá cca +/- 20 mbar (viz místní meteorologický barometr).

- **Tlakový rozdíl**

Přetlak nebo podtlak v měřeném místě (kanále).

V následující tabulce lze určit příslušný střední tlak vzduchu podle nadmořské výšky. Kolísání tlaku se určí barometrem nebo dotazem v hydrometeorologickém ústavu.

Tabulka: nadmořská výška (m n.m.) - tlak vzduchu (hPa)

| Ortshöhe<br>NN | Luftdruck<br>(hPa) | Ortshöhe<br>NN | Luftdruck<br>(hPa) | Ortshöhe<br>NN | Luftdruck<br>(hPa) | Ortshöhe<br>NN | Luftdruck<br>(hPa) |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 0              | 1013               | 1250           | 871                | 2500           | 746                | 3750           | 636                |
| 50             | 1007               | 1300           | 866                | 2550           | 742                | 3800           | 632                |
| 100            | 1001               | 1350           | 861                | 2600           | 737                | 3850           | 628                |
| 150            | 995                | 1400           | 855                | 2650           | 732                | 3900           | 624                |
| 200            | 989                | 1450           | 850                | 2700           | 728                | 3950           | 620                |
| 250            | 983                | 1500           | 845                | 2750           | 723                | 4000           | 616                |
| 300            | 977                | 1550           | 840                | 2800           | 719                | 4050           | 612                |
| 350            | 971                | 1600           | 835                | 2850           | 714                | 4100           | 608                |
| 400            | 966                | 1650           | 830                | 2900           | 709                | 4150           | 604                |
| 450            | 960                | 1700           | 824                | 2950           | 705                | 4200           | 600                |
| 500            | 954                | 1750           | 819                | 3000           | 700                | 4250           | 596                |
| 550            | 948                | 1800           | 814                | 3050           | 696                | 4300           | 592                |
| 600            | 943                | 1850           | 809                | 3100           | 692                | 4350           | 588                |
| 650            | 937                | 1900           | 804                | 3150           | 687                | 4400           | 584                |
| 700            | 931                | 1950           | 799                | 3200           | 683                | 4450           | 580                |
| 750            | 926                | 2000           | 794                | 3250           | 678                | 4500           | 577                |
| <b>800</b>     | <b>920</b>         | 2050           | 789                | 3300           | 674                | 4550           | 573                |
| 850            | 915                | 2100           | 785                | 3350           | 670                | 4600           | 569                |
| 900            | 909                | 2150           | 780                | 3400           | 666                | 4650           | 565                |
| 950            | 904                | 2200           | 775                | 3450           | 661                | 4700           | 562                |
| 1000           | 898                | 2250           | 770                | 3500           | 657                | 4750           | 558                |
| 1050           | 893                | 2300           | 765                | 3550           | 653                | 4800           | 554                |
| 1100           | 887                | 2350           | 760                | 3600           | 649                | 4850           | 550                |
| 1150           | 882                | 2400           | 756                | 3650           | 644                | 4900           | 547                |
| 1200           | 877                | 2450           | 751                | 3700           | 640                | 4950           | 543                |
|                |                    |                |                    |                |                    | 5000           | 540                |

Tabulka: nadmořská výška (m n.m.) - tlak vzduchu (hPa)

## Určování absolutního tlaku:



Příklad:

Nacházíte se v nadmořské výšce 800m. Střední tlak vzduchu je 920 hPa. Barometr (seřízený na údaj pro hladinu moře) ukazuje 1003 hPa. Protože střední tlak pro barometr je 1013 hPa, korekce je 10 hPa. Výsledný tlak vzduchu je 910 hPa.

K této hodnotě přičtěte statický přetlak (resp. odečtěte podtlak) v místě měření oproti okolnímu tlaku (např. přetlak měřený ve vzduchotechnickém potrubí sondou diferenčního tlaku je max. 100 hPa).

Příklad"

Střední tlak vzduchu je 910 hPa. K tomu přidáme statický přetlak 90 hPa. Výsledkem je tedy absolutní tlak v měřeném médiu 1000 hPa.

Tabulka na str. 31 je rovněž součástí Testo Comfort Software. Ve spojení s tímto softwarem, se absolutní tlak automaticky vypočte, pokud zadáte nadmořskou výšku, tlak přepočtený na hladinu moře a statický přetlak resp. podtlak v měřicím místě. Vypočtený absolutní tlak bude zadán automaticky do přístroje.

## Chybová hlášení:

| Chybové hlášení | Příčina  | Odstranění  |
|-----------------|--|---|
| Memory full     | Plná paměť   | Vymazání paměti   |
| — — — —         | Podkročení měřicího rozsahu  | Nevhodné čidlo pro hodnotu měřené veličiny. Hodnota měřené veličiny leží mimo povolený rozsah měření. Vyjměte čidlo z měřicího místa.   |
| —   — — —       | Překročení měřicího rozsahu  | Nevhodné čidlo pro hodnotu měřené veličiny. Hodnota měřené veličiny leží mimo povolený rozsah měření. Vyjměte čidlo z měřicího místa.   |
| — — — — —       | <b>1. možnost</b><br>Podkročení nebo překročení měřicího rozsahu         | U některých čidel přístroj nerozezná zda došlo k podkročení resp. překročení měřicího rozsahu. Čidlo není vhodné pro měření zvolené veličiny. Hodnota měřené veličiny leží mimo povolený rozsah měření. |
|                 | <b>2. možnost</b><br>Není připojeno žádné čidlo resp. čidlo je poškozené | <b>Přesvědčete se, že je čidlo správně</b> zasunuto do správné konektoru. Přístroj vypněte a znova zapněte. Pokud není závada odstraněna, obraťte se na autorizovaný servis.                            |

### testo 645/445

#### Technická data společná:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Obsah paměti:</b>           | až 3000 hodnot   |
| <b>Zdroj napětí:</b>           | baterie/ akumulátor  |
| <b>alternativně:</b>           | 12V síťový adaptér<br>dobíjení akumulátoru<br>v přístroji  |
| <b>Obvyklá<br/>nost</b>        | čidlo teploty, vlhkosti, život-<br>tlakové sondy,  |
| <b>baterií:</b>                | vrtulkové anemometry:<br>30-45 h<br>termoanemometry, čidlo CO <sub>2</sub> ,<br>3 násobná sonda:<br>6 - 12 h<br>Při použití 9 V akumulátoru je<br>doba životnosti cca. 5x kratší |
| <b>Provozní<br/>teplota:</b>   | 0 - +50 °C   |
| <b>Skladovací<br/>teplota:</b> | -20 - + 70 °C  |
| <b>Hmotnost:</b>               | cca 255 g včetně baterií   |
| <b>Ostatní:</b>                | - automatické rozpoznání<br>připojeného čidla<br>- rozhraní RS 232 -pro přenos<br>dat (galvanicky odděleno)  |

#### Měření teploty:

|  |
|--|
| <b>Typ K (NiCr-Ni)</b>                                       |
| <b>Měřicí rozsah:</b>  |
| <b>Přesnost*</b><br><b>při 22 °C</b>                         |
| <b>teplotě:</b><br>z měřené hodnoty<br>(platí vyšší hodnota) |

#### Dodatečná chyba

#### při jiné provozní

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>teplotě:</b>   | ± 0,2 °C |
| <b>Rozlišení:</b> | 0,1 °C   |

#### Typ J (FeCu-Ni)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Měřicí rozsah:</b>                | -200 ... + 1000 °C  |
| <b>Přesnost*</b><br><b>při 22 °C</b> | ± 0,3 °C nebo ± 0,5 %<br>z měř. hodn. (platí vyšší hodn.) |
| <b>Dodatečná chyba</b>               |   |
| <b>při jiné provozní</b>             |   |
| <b>teplotě:</b>                      | ± 0,2 °C  |
| <b>Rozlišení:</b>                    | 0,1 °C  |

#### Další použitelné

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>čidlo teploty:</b> | Typ S (Pt Rh - Pt)  |
| <b>NTC</b>            |   |
| <b>Měřicí rozsah:</b> | -50 - + 150 °C  |
| <b>Přesnost*</b>      | ± 0,2 °C (-25 ... + 74,9 °C)<br>± 0,4 °C (-50 ... -25,1 /<br>+ 75 ... +99,9 °C)<br>± 0,5 % z naměřené hodnoty<br>(+100... +150°C) |
| <b>Rozlišení:</b>     | 0,1 °C  |

#### Měření vlhkosti

|  |   |
|--|---|
| <b>Teplota:</b>                        | -20 ... + 180 °C  |
| <b>Měřicí rozsah:</b>                  | 0 ... 100 %   |
| <b>Rozlišení:</b>                      | 0,1 % rel. vlhkosti   |
| <b>Přesnost<br/>systému:</b>           | do 1 % rel. vlhkosti<br>(viz čidla)   |
| <b>Počítané<br/>vyjádření<br/>stí:</b> | rosný bod, měrná vlhkost,<br>absolutní vlhkost, entalpie vlhkého<br>vlhkého vzduchu<br>(tlakově korigováno) |

## testo 645

### Měření teploty:

Pt 100

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Měřicí rozsah:</b>                | -200 ... + 800 °C  |
| <b>Přesnost*</b><br><b>při 22 °C</b> | ±0,2 °C nebo ±0,1 %<br>z měřené hodnoty<br>(vyšší hodnota platí) |

Dodatečná chyba

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| při jiné provozní<br>teplotě: | ± 0,2 °C |
| Rozlišení:                    | 0,1 °C   |

## testo 445

### Měření rychlosti proudění:

Vrtulkový anemometr

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Měřicí rozsah:</b> | 0 ... 60 m/s |
| <b>Rozlišení:</b>     | 0,01 m/s     |
| <b>Přesnost:</b>      | viz čidla    |

Termoanemometr

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Měřicí rozsah:</b> | 0 ... 20 m/s                        |
| <b>Rozlišení:</b>     | 0,01 m/s (0 ... 10 m/s)             |
| <b>Přesnost:</b>      | 0,1 m/s (10... 20 m/s)<br>viz čidla |

Prandtlova trubice

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Měřicí rozsah:</b>  | 0 ... 10 hPa / 0 ... 100 hPa |
|  | 0 ... 40 m/s / 0 ... 100 m/s |
| <b>Rozlišení:</b>  | 0,01 m/s                     |
| <b>Přesnost:</b>   | viz čidla                    |
| <b>Objemový průtok v m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/min, l/s, cfm (ft<sup>3</sup>/min)</b> |                              |
| <b>Měřicí rozsah:</b>  | 99 990 m <sup>3</sup> /h     |

### Měření tlaku:

| <b>Měřicí rozsah:</b> | <b>Rozlišení:</b> | <b>Přesnost:</b>                     |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| -40 hPa...100 Pa      | 0,01 hPa          | ±0,1 hPa<br>(0 ... 20 hPa)           |
|                       |                   | 1% měř.hodn.<br>(pro zb. měř. rozs.) |
| -4 hPa...10 hPa       | 0,0001 hPa        | ±0,01 hPa                            |
| 2000 hPa              | 1 hPa             | ±2 hPa                               |

Jednotky, mezi kterými je možno volit  
mbar, psi, in W („H<sub>2</sub>O“)

Dopočítávané hodnoty:

korekce na hustotu: 0 ... 100 m/s

Dopočítávané hodnoty obj. průtoku: m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/min,  
l/s, cfm (ft<sup>3</sup>/min)

### Měření CO<sub>2</sub>:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Měřicí rozsah:</b> | 0 ... 10 000 ppm |
|                       | 0 ... 1 obj. %   |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Rozlišení:</b> | 1 ppm          |
|                   | 0,000 1 obj. % |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Přesnost*:</b> | ±50 ppm ±2 % měřené<br>hodnoty (0 ... 5 000 ppm) |
|                   | ± 5% měřené hodnoty<br>(zb. měř. rozs.)          |

### Měření CO:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Měřicí rozsah:</b> | 0 ... 500 ppm |
| <b>Rozlišení:</b>     | 1 ppm         |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Přesnost*:</b> | ±5 ppm (0 ... 100 ppm) |
|                   | ± 5% měřené hodnoty    |
|                   | (zb. měř. rozs.)       |

\* přesnost: ±1 digit

# Údaje pro objednávku:



## Měřicí přístroje / příslušenství

| Měřicí přístroje   | Obj. č.       |
|--|---------------|
| <b>Přístroj pro měření vlhkosti testo 645 vč. TopSafe</b><br>teplota - 2 kanály (čidla Typ K/J/S, NTC, Pt 100), čidlo vlhkosti, včetně baterií   | 0563.6450     |
| <b>Multifunkční měřicí přístroj testo 445 včetně TopSafe</b><br>2 kanálový multifunkční přístroj pro měření teploty (čidla Typ K/J/S), vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, CO2, CO včetně baterií       | 0563.4450     |
| <b>Přístroj pro měření vlhkosti testo 645 bez TopSafe</b><br>Profi-přístroj - teplota - 2 kanály (čidla Typ K/J/S, NTC, Pt 100), čidlo vlhkosti, včetně baterií  | 0560.6450     |
| <b>Multifunkční měřicí přístroj testo 445 včetně TopSafe</b><br>2 kanálový multifunkční profi-přístroj pro měření teploty (čidla Typ K/J/S), vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, CO2, CO včetně baterií | 0560.4450     |
| Příslušenství  |               |
| Software   |               |
| <b>Comfort-Software V.3 „Profesional“</b> pro práci s naměřenými hodnotami, obsahuje databanku, funkce pro zpracování dat.   | gra-0554.0174 |
| <b>Kabel RS232</b> - propojení přístroje s PC pro přenos dat   | 0409.0178     |
| Tiskárna   |               |
| <b>Testo - tiskárna se 4 mini bateriemi a 1 rolí termopapíru</b> , tisk naměřených dat s uvedením měřicího místa, času, data a názvu měření  | 0554.0545     |
| <b>Termopapír pro tiskárnu (6rolí)</b>   | 0554.0569     |
| <b>Nabíjecí agregát včetně 4 akumulátorů pro tiskárnu</b> , externí nabíjení   | 0554.0110     |
| Zvláštní příslušenství   |               |
| <b>Adaptér</b> pro připojení přístroje k el. síti a k dobíjení akumulátorů v přístroji   | 0554.0088     |
| <b>9V akumulátor</b> pro přístroje <b>testo 445</b> a <b>testo 645</b>   | 0515.0025     |
| Pouzdro TopSafe / kufr   |               |
| <b>TopSafe</b> chrání přístroj před znečištěním, vodou (IP65) a nárazy, se stolním podstavcem, s držákem na pásek, držákem čidla   | 0516.0440     |
| <b>Plastikový ochranný kufřík</b> pro přenášení přístroje/tiskárny a 2 čidel pro testo 645   | 0516.3250     |
| <b>Plastikový systémový ochranný kufřík</b> pro přístroj a další příslušenství, přehledné uspořádání čidel ve víku   | 0516.0400     |
| <b>Hliníkový systémový ochranný kufřík</b> pro přístroj a další příslušenství, přehledné uspořádání čidel ve víku  | 0516.0410     |

## Údaje pro objednávku:

### Čidla teploty pro testo 645 / 445

| NiCR-Ni - dotykové čidlo  | Měř. rozsah-<br>Přesnost                             | t <sub>99</sub><br>[s] | Připojení   | Obj. č.  |
|---|--|------------------------|---|--|
| <b>Velmi rychlé dotykové čidlo</b><br>s pružným měřicím elementem   | - 200/+300 °C<br>krátkodobě<br>+500°C, tř.2          | 3                      | Konektor, prosím<br>objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | <b>0604.0194</b><br><b>0614.0194</b><br>(s EEPROM) |
| <b>Velmi rychlé dotykové čidlo</b><br>s pružným měřicím elementem, zahnuté 90°                                      | -200...+300°C<br>krátkodobě<br>do +500 °C<br>Třída 2 | 3                      | Konektor, prosím<br>objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | <b>0604.0994</b><br><b>0614.0994*</b>              |
| <b>Robustní dotykové čidlo</b>  | -200...+600°C<br>krátkodobě<br>do +1100°C<br>Třída 1 | 25                     | Konektor, prosím<br>objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | <b>0604.9993</b><br><b>0614.9993*</b>              |
| <b>Robustní dotykové čidlo,</b><br>ohnuté o 90°, pro stísněné poměry  | -200...+600°C<br>Třída 1                             | 25                     | Konektor, prosím<br>objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | <b>0604.9893</b><br><b>0614.9893*</b>              |
| <b>Robustní dotykové čidlo s pružným měřicím elementem pro vysoké</b><br>ty do + 700 °C                             | -200...+700°C<br>Třída 2                             | 3                      |   | teploty<br><b>0600.0394</b>                        |
| <b>Čidlo na potrubí</b> do průměru 2 " an Rohren bis 2 † Durchmesser  | -60...+130°C<br>Třída 2                              | 5                      | 1,5 m<br>PVC  | <b>0600.4593</b>                                   |
| <b>Náhradní měřicí hlavice</b>  |  |                        |   | <b>0602.0092</b>                                   |
| <b>Magnetické čidlo</b> a) pro měření na kovových plochách, síla 20 N<br>b) pro vysoké teploty, přítlačná síla 10 N | -50...+170 °C<br>-50...+400 °C<br>Třída 2            |                        | Silikon<br>Skleněné vlák.<br>a)+b) 1,5 m                            | <b>0600.4793</b><br><b>0600.4893</b>               |
| <b>Ploché čidlo s teleskopem</b><br>pro rychlé měření na těžko přístupných místech                                  | -50...+250°C<br>Třída 2                              | <3                     | 1,8 m<br>PVC  | <b>0600.2394</b>                                   |
| <b>Miniaturní čidlo</b><br>pro měření na elektronických částech, malých elektromotorech...                          | -200...+400°C<br>krátkodobě<br>do +500 °C<br>Třída 2 | 3                      | 1,5 m<br>PVC  | <b>0600.1494</b>                                   |
| <b>Rolovací povrchové čidlo</b> pro měření na rotujících válcích<br>pro obvodové rychlosti od 18 do 400 m/min.      | -50...+240°C<br>Třída 2                              |                        | šroubovitě<br>vedení PUR  | <b>0600.5093</b>                                   |
| NiCR-Ni - ponorná / zapichovací čidla   | Měřicí rozs.,<br>přesnost                            | t <sub>99</sub><br>[s] | Připojení   | Obj. č.  |
| <b>Rychlé ponorné / zapichovací čidlo</b>   | -200...+400°C<br>Třída 1                             | 3                      | Konektor, prosím<br>objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | <b>0604.0293</b><br><b>0614.0293*</b>              |
| <b>Velmi rychlé ponorné čidlo</b><br>pro měření v kapalinách  | -200...+600°C<br>Třída 1                             | 1                      | Konektor, prosím<br>objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | <b>0604.0493</b><br><b>0614.0493*</b>              |
| <b>Velmi rychlé ponorné čidlo</b><br>pro vysoké teploty   | -200...+1100°C<br>Třída 1                            | 1                      | Konektor, prosím<br>objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | <b>0604.0593</b><br><b>0614.0593*</b>              |
| <b>Velmi rychlé ponorné čidlo</b><br>pro měření v řídkých plynech a kapalinách                                      | -200...+600°C<br>Třída 1                             | <1                     | Konektor, prosím<br>objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | <b>0604.9794</b><br><b>0614.9794*</b>              |

\*s EEPROM - sonda má vnitřní paměť, je možné ji v libovolném bodě srovnat offsetem na nulovou chybu

## Údaje pro objednávku:

**testo**

### Čidla teploty pro testo 645 / 445

| NiCR-Ni - ponorná / zapichovací čidla   | Měřicí oblast-<br>přesnost  | t <sub>99</sub><br>[s]   | Připojení                                  | Obj. č.  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <b>Robustní ponorné čidlo</b> , z nerez oceli pro dlouhodobá měření, vodotěsné, varuvzdorné, např. pro použití v potravinářství   | -200...+400°C<br>Třída 1  | 3                        | 1,5 m<br>Silikon                           | <b>0604.2593</b>   |
| <b>Čidlo do taveniny různých kovů s vyměnitelným hrotom.</b><br>Trvanlivost hrotu cca 500 měření v tavenině z hliníku   | -200...+1250°C  | 60                       | 1,5 m<br>PVC                               | <b>0600.5993</b>   |
| <b>Náhradní hrot</b>  |   |                          |  | <b>0363.1712</b>   |
| <b>Vyměnitelné hroty D3</b> a) ochranná trubice z nerez oceli 14541 L750<br>pro vysoké teploty b) ochranný kryt z nerez oceli 1.4541 L1200<br>prosím obj. držadlo c) ochranný kryt z Inconelu 2.4816 L550<br>viz. níže d) ochranný kryt z Inconelu 2.4816 L1030 | -200..+900 °C<br>-200..+900 °C<br>-200..+1100°C<br>-200..+1100 °C<br>Vše: třída 1 | 3,5<br>3,5<br>3,5<br>3,5 |  | <b>0600.5393</b><br><b>0600.5493</b><br><b>0600.5793</b><br><b>0600.5893</b> |
| <b>Rukoje• pro vyměnitelné hroty</b>  |   |                          | šroubovité<br>vedení PUR                   | <b>0600.5593</b>   |
| NTC čidlo   | Měřicí oblast-<br>přesnost  | t <sub>99</sub><br>[s]   | Připojení                                  | Obj. č.  |
| <b>Velmi přesné čidlo</b> pro měření teploty vzduchu a plynů s volně<br>přístupným, mechanicky chráněným vstupem  | -40...+130 °C<br>NTC podle<br>UNI křivky  | 60                       | šroubovité<br>vedení PUR                   | <b>0610.9714</b>   |
| Termočlánky NiCr-Ni   | Měřicí oblast-<br>přesnost  | t <sub>99</sub><br>[s]   | Připojení                                  | Obj. č.  |
| <b>Termočlánky</b> , izolované sklem,<br>balení a 5 ks  | max. teplota<br>+400 °C<br>Třída 1  |                          | prosím<br>přiobjednat<br>adapter 0600.1693 | <b>0644.1109</b>   |
| <b>Termočlánky k lepení</b> na Al fólii,<br>balení a 2 ks   | max. teplota<br>+200 °C<br>Třída 1  |                          | prosím<br>přiobjednat<br>adapter 0600.1693 | <b>0644.1607</b>   |
| <b>Adapter</b> pro připojení termočlánků NiCR-Ni a čidel zakončených<br>vodiči  |   |                          | 0.3 m<br>PVC                               | <b>0600.1693</b>   |
| Zvláštní čidla teploty  | Měřicí oblast-<br>přesnost  | t <sub>99</sub><br>[s]   | Připojení                                  | Obj. č.  |
| <b>Kulový teploměr pro měření výsledné teploty</b> ,<br>NTC čidlo, Č koule cca 150 mm   | 0...+120 °C<br>±0,5 °C<br>(0...+50 °C)<br>±1 °C<br>(+50...+120 °C)                |                          | 1,5 m                                      | <b>0554.0670</b>   |
| <b>Infračervené čidlo</b> pro bezdotykové měření teploty na částech pod<br>napětím, špatně přístupných nebo rotujících částech  | -18...+260 °C<br>±2 % z n.h.<br>E = 0,95  | 2                        | šroubovité<br>vedení PUR                   | <b>0600.0750</b>   |

\*s EEPROM - sonda má vnitřní pamě• , je možné ji v libovolném bodě srovnat offsetem na nulovou chybu

## Údaje pro objednávku:

### Čidla teploty pro testo 645 / 445

| Příslušenství pro čidla teploty   | Obj. č.   |
|---|-----------|
| Silikonová pasta (14g), do +260°C,<br>pro zlepšení přenosu tepla pro dotyková čidla     | 0554.0004 |
| Připojovací kabel pro čidla ukončená zástrčkou, délka 1,5m, obal PUR                    | 0430.0143 |
| Připojovací kabel pro čidla ukončená zástrčkou, délka 5m, obal PUR                      | 0430.0145 |
| Prodlužovací kabel mezi zástrčkou a přístrojem,<br>délka 5 m, obal PUR                  | 0409.0063 |
| Teleskop pro čidla ukončená zástrčkou, vysunutí max. 1m,<br>délka kabelu 2,5m, obal PUR | 0430.0144 |

### Čidla teploty pro testo 645

| Pt 100 - dotyková čidla  | Měřicí oblast-<br>přesnost                | t <sub>99</sub><br>[s] | Připojení  | Obj. č.                 |
|--|---|------------------------|--|-------------------------|
| Robustní dotykové čidlo  | -50...+400°C<br>Třída B                   | 40                     | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0604.9973<br>0628.0018* |
| Páskové čidlo pro potrubí o max. Č 100 mm  | -50...+150°C<br>Třída B                   | 40                     | 1,6 m PTFE plochého kabelu                                 | 0628.0019               |
| PT 100 - ponorná a zapichovací čidla   | Měřicí oblast-<br>přesnost                | t <sub>99</sub><br>[s] | Připojení  | Obj. č.                 |
| Standardní ponorné a zapichovací čidlo trubka: nerez ocel nikl                                       | -200...+400°C<br>-200...+600°C<br>Třída A | 20<br>20               | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0604.0273<br>0604.0274  |
| Vysoce přesné ponorné a zapichovací čidlo  | -100...+400°C<br>1/10<br>třídy B **       | 30                     | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0628.0015*              |
| Skleněný kryt pro čidlo 0604.0273 a 0628.0015  |   |                        |  | 0554.7072               |
| Flexibilní přesné ponorné a zapichovací čidlo, kabel mezi držadlem a hrotom čidla odolnost do 300 °C | -100...+300°C<br>1/10<br>třídy B **       | 80                     | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0628.0016*              |
| Robustní čidlo se zabroušeným hrotom, vodotěsné a varuvzdorné  | -200...+600°C<br>Třída A                  | 30                     | 1,5 m Silikon  | 0604.2573               |
| PT 100 - čidla pro vzduch  | Měřicí oblast-<br>přesnost                | t <sub>99</sub><br>[s] | Připojení  | Obj. č.                 |
| Standardní čidlo pro vzduch  | -200...+600°C<br>Třída A                  | 75                     | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0604.9773               |
| Přesné čidlo pro vzduch  | -100...+400°C<br>1/10<br>třídy B **       | 75                     | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0628.0017*              |

\*s EEPROM - sonda má vnitřní paměť, je možné ji v libovolném bodě srovnat offsetem na nulovou chybu

\*\*1/10 třída B (0 ... + 100 °C), 1/5 třída B (ost. rozs.) podle EN 60751

## Údaje pro objednávku:

**testo**

### Čidla vlhkosti pro testo 645 / 445

| Čidla vlhkosti/teploty<br>pro klimatizaci   | měřicí rozsah              | přesnost<br>systému*   | t99<br>[s]         | Připojení   | Obj. č.   |
|---|----------------------------|--|--------------------|---|-----------|
| <b>Standardní prostorové čidlo teploty do 70°C</b>  | 0..100 %rv<br>-20...+70°C  | ±2 %rv<br>(2...98 %rv)<br>±0,4°C(0...50°C)<br>±0,5 °C<br>(zbytek rozsahu)  | <12<br>při<br>2m/s | Konektor,<br>prosím objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | 0636.9740 |
| <b>Cidlo vlhkosti a teploty</b> do kanálu - možnost připojení teleskopu   | 0..100 %rv<br>-20...+70°C  | ±2 %rv<br>(2...98 %rv)<br>±0,4°C(0...50°C)<br>±0,5 °C<br>(zbytek rozsahu)  | <12<br>při<br>2m/s | 3 m<br>PUR  | 0636.9715 |
| <b>Teleskop</b> , délka 340 ... 800 mm  |                            |  |                    |   | 0430.9715 |
| <b>Velmi přesné referenční čidlo</b> vlhkosti a teploty vč. kalibračního protokolu  | 0..100 %rv<br>-20...+70°C  | ±1%rv (10...90 %rv při<br>+15...+30°C)<br>±2%rv (zbytek rozsahu plus TK)<br>±0,4°C (0...50°C)<br>±0,5°C (zbytek rozsahu) | <12<br>při<br>2m/s | Konektor,<br>prosím objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | 0636.9741 |
| <b>Flexibilní čidlo vlhkosti</b> s mini modulem pro měření např. na zkušebních stanovištích<br>Délka kabelu pro modul 1500 mm<br>Rozměry modulu :50 x 19 x 7 (d x š x v ) | 0..100 %rv<br>-20...+125°C | ± 2%rv<br>(2...98 %rv)<br>±0,4°C(0...50°C)<br>±0,5 °C<br>(zbytek rozsahu)  | 20                 | Konektor,<br>prosím objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | 0628.0013 |
| Čidla vlhkosti/teploty<br>pro průmysl   | měřicí rozsah              | přesnost<br>systému*   | t99<br>[s]         | Připojení   | Obj. č.   |
| <b>Zapichovací čidlo</b> vlhkosti/teploty do tuhého materiálu   | 0..100 %rv<br>-20...+70°C  | ±2 %rv<br>(2...98 %rv)<br>±0,4°C(0...50°C)<br>±0,5 °C<br>(zbytek rozsahu)  | <12<br>při<br>2m/s | Konektor,<br>prosím objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | 0636.0340 |
| <b>Robustní čidlo vlhkosti</b> pro měření např. vlhkosti materiálu nebo v kanálech odpadního vzduchu do 120 °C  | 0..100 %rv<br>-20...+120°C | ±2 %rv<br>(2...98 %rv)<br>±0,4°C(0...50°C)<br>±0,5 °C<br>(zbytek rozsahu)  | <30<br>při<br>2m/s | Konektor,<br>prosím objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | 0636.2140 |
| <b>Robustní vysoko přesné čidlo</b> pro vysoké teploty bis +180 °C  | 0..100 %rv<br>-20...+180°C | ±2 %rv<br>(2...98 %rv)<br>±0,4°C(0...50°C)<br>±0,5 °C<br>(zbytek rozsahu)  | <30<br>při<br>2m/s | Konektor,<br>prosím objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | 0628.0021 |
| <b>Flexibilní tvarově nestabilní čidlo</b> pro měření na těžko přístupných místech  | 0..100 %rv<br>-20...+180°C | ±2 %rv<br>(2...98 %rv)<br>±0,4°C(0...50°C)<br>±0,5 °C<br>(zbytek rozsahu)  | <30<br>při<br>2m/s | Konektor,<br>prosím objednejte kabel<br>0430.0143<br>nebo 0430.0145 | 0628.0022 |

## Údaje pro objednávku:

### Čidla vlhkosti pro testo 645 / 445

| Čidla vlhkosti/teploty<br>pro průmysl   | měřicí rozsah                             | přesnost<br>systému*  | t99<br>[s]                 | Připojení  | Obj. č.   |
|---|---|---|----------------------------|--|-----------|
| <b>Tlakotěsné čidlo</b> pro měření zbytkové vlhkosti např v zařízeních na tlakový vzduch        | 0..100 %rv<br>-30...+50°C t <sub>pd</sub> | -30...+50°C t <sub>pd</sub><br>±0,9...±4°C t <sub>pd</sub>        | 1...5 min<br>typicky 2 min | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0636.9840 |
| <b>Tlakotěsné přesné čidlo</b> pro měření zbytkové vlhkosti např v zařízeních na tlakový vzduch | 0..100 %rv<br>-50...+50°C t <sub>pd</sub> | -40...+50°C t <sub>pd</sub><br>±0,8...max.<br>4°C t <sub>pd</sub> | 1...5 min<br>typicky 2 min | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0636.9841 |
| <b>Flexibilní tvarově stabilní čidlo</b> pro měření na těžko přístupných místech                | 0..100 %rv<br>-20...+140°C                | ±2 %rv<br>(2...98 %rv)<br>±0,4°C(0...50°C)<br>±0,5 °C (zbytek)    | <30 při 2m/s               | Konektor, prosím objednejte kabel 0430.0143 nebo 0430.0145 | 0628.0014 |

\* Přesnost při jmenovité teplotě +25 °C, teplotní součinitel ± 0,03% / °C

| Kryty pro všechna čidla vlhkosti D 12 a 22 mm   | Obj. č.   |
|---|-----------|
| <b>Kovový ochranný koš</b> , nerez ocel V4A, malá setrvačnost, robustní a teplotně stálý, D 21 mm<br>použití do rychlosti proudění <10 m/s  | 0554.0665 |
| D 12 mm   | 0554.0755 |
| <b>Filtr z drátěné sítě</b> , nerez ocel V4A, malá setrvačnost,<br>Ochrana proti znečištění a poškození senzoru<br>Použití: např. meteorologie, ochrana proti stříkající vodě, orosení, ...                 | 0554.0667 |
| <b>Vkládaví filtr pro kovové a plastové ochranné krytky.</b>  |           |
| <b>Kryt s filtrem z drátěné sítě</b>  | D 12 mm   |
| <b>Teflonový filtr</b> , materiál PTFE, vhodné při rosení, vodoodpudivý<br>dobrá odolnost proti agresivním látkám   | D 21 mm   |
| Vhodný pro dlouhodobá měření, pro <b>měření s vysokou vlhkostí</b> ,  | D 12 mm   |
| odolný vysokým rychlostem   | 0554.0756 |
| <b>Sintrová nerezová krytka</b> , materiál: nerezová ocel V2A. velmi robustní,<br>určená pro zapichování, lze čistit tlakovým vzduchem, mechanická<br>ochrana senzorů. Použití: vysoké mechanické zatížení, | D 21 mm   |
| vysoké rychlosti proudění.  | 0554.0640 |
| <b>Povrchový adaptér</b> pro čidlo D 12 mm k upevnění na vlhká místa  | D 12 mm   |
|   | 0554.0647 |
|   | 0628.0012 |
| Příslušenství pro čidla vlhkosti a teploty, 3 násobné sondy   | Obj. č.   |
| <b>Připojovací kabel</b> pro čidla ukončená zástrčkou, délka 1,5m, obal PUR   | 0430.0143 |
| <b>Připojovací kabel</b> pro čidla ukončená zástrčkou, délka 5m, obal PUR   | 0430.0145 |
| <b>Prodlužovací kabel</b> mezi zástrčkou a přístrojem, délka 5 m, obal PUR  | 0409.0063 |
| <b>Teleskop</b> pro čidla ukončená zástrčkou, vysunutí max. 1m, délka kabelu 2,5m, obal PUR   | 0430.0144 |
| <b>Kontrolní a kalibrovací sada</b> 11,3 % / 75,3 % pro čidla vlhkosti a 3 násobnou sondu<br>(s adaptérem pro 3 násobnou sondu 0554.0661)   | 0554.0660 |
| <b>Adaptér</b> pro kalibraci vlhkosti 3 násobné sondy 0635.1540, objednávat s kalibrovací sadou   | 0554.0661 |
| <b>Kontrolní sada vlhkosti</b> (33%) pro čidla vlhkosti a 3 násobnou sondu<br>(s adaptérem pro trojnásobou sondu 0554.0661)   | 0554.0636 |

# Údaje pro objednávku:



**Čidla pro testo 445**

| Tlakové sondy  | Měřicí rozsah                                      | Přesnost   | Připojení   | Obj. č.  |
|--|--|--|---|--|
| <b>Sonda diferenčního tlaku</b> pro dynamické rychlostní sondy, měření rychlosti proudění, tlakového rozdílu popř. absolutního tlaku | -4...10 hPa<br>-40...100 hPa<br>2000 hPa (abs. t.) | ±0,03 hPa<br>±0,1 hPa (0...20hPa)<br>±0,5% z n.h. (zbytek)<br>±5 hPa | 1,5 m PUR   | 0638.1445<br>0638.1545<br>0638.1645              |
| Příslušenství pro tlakové sondy  | max. teplota                                       | materiál   | délka   | Obj.č.   |
| <b>Prandtlova trubice</b> pro měření rychlosti proudění (ve spojení s tlakovou sondou), delší provedení na vyžádání                  | +350 °C<br>+500 °C<br>+700 °C                      | pochromovaná mosaz<br>pochromovaná mosaz<br>nerez<br>nerez           | 500mm/7 mm<br>350mm/7 mm<br>300mm/4 mm<br>1000mm/7 mm | 0635.2045<br>0635.2145<br>0635.2245<br>0635.2345 |
| <b>Silikonové hladíčky</b> pro propojení Prandtlovy trubice a tlakové sondy, délka 5 m   |  |  |   | 0554.0440  |
| <b>Magnetické uchycení</b> pro tlakovou sondu 0638.1445/0638.1545/0638.1645  |  |  |   | 0554.0225  |
| Anemometrické sondy  | Měřicí rozsah                                      | Přesnost   | Obj. č.   |  |
| <b>Vrtulkový anemometr</b> , lze nasunout na držadlo s teleskopem<br>Rozsah použití: -30...+140 °C                                   | 0,6...20 m/s                                       | ±(0,2 m/s +1 % z n.h.)   | 0635.9443   |  |
| <b>Vrtulkový anemometr/ čidlo teploty</b> , lze nasunout na držadlo s teleskopem   | 0,4...60 m/s<br>-30...+140 °C                      | ±(0,2 m/s +1 % z n.h.)   | 0635.9540   |  |
| <b>Vrtulkový anemometr</b> pro měření rychlosti proudění při vysokých teplotách, s teleskopem  | 0,4...40 m/s<br>-30...+140 °C                      | ±(0,2 m/s +1 % z n.h.)   | 0635.9640   |  |
| <b>Anemometr</b> pro měření rychlosti proudění - integrace<br>Rozsah použití: -20...+60 °C   | 0,25...20 m/s                                      | ±(0,1 m/s +1,5 % z n.h.)   | 0635.9440   |  |
| <b>Anemometr</b> pro měření rychlosti proudění - integrace<br>Rozsah použití: -20...+60 °C   | 0,2...15 m/s                                       | ±(0,1 m/s +1,5 % z n.h.)   | 0635.9340   |  |
| Příslušenství pro nasouvací sondy  | Připojení  | Obj. č.  |   |  |
| <b>Teleskop</b> pro nasouvací anemometry, délka max. 1m  | 2,3 m silikon                                      | 0430.0941  |   |  |
| Prodlužovací nástavec pro teleskop 0430.0941 a 0430.0944, délka 2m   | prosím doobjednejte připojení 0409.0063            | 0430.0942  |   |  |
| <b>Držadlo</b> pro nasouvací sondy   | 1,5 m silikon                                      | 0430.3545  |   |  |
| <b>Pružný nástavec</b> (husí krk), flexibilní propojení mezi sondou a připoj. dílem  |  | 0430.0001  |   |  |
| <b>Magnetická příchytká</b> pro anemometry   |  | 0554.0430  |   |  |

## Údaje pro objednávku:

**Čidla pro testo 445**

| Rychlostní sondy s držadlem / teleskopem  | Senzor                            | Měřicí rozsah  | Přesnost  | Obj. č.                |
|---|-----------------------------------|--|---|------------------------|
| <b>Robustní termoanemometr se žhav. kuličkou,</b><br>příznivá cena, pro měření nízkých rychlostí                                    | žhavená kulička,<br>NTC           | 0...10 m/s<br>-20...+70 °C                                     | ±(0,03 m/s +5% z n.h.)  | 0635.1549              |
| <b>Robustní termoanemometr se žhav. kuličkou,</b><br>s držadlem, teleskopem, pro měření nízkých rychlostí                           | žhavená kulička,<br>NTC           | 0...10 m/s<br>-20...+70 °C                                     | ±(0,03 m/s +5% z n.h.)  | 0635.1049              |
| <b>Rychlý termoanemometr se žhaveným drátkem</b><br>s teleskopem pro měření rychlosti proudění<br>s rozpoznáním směru proudění      | žhavený drátek<br>NTC             | 0...20 m/s<br>-20...+70 °C                                     | ±(0,03 m/s +4% z n.h.)  | 0635.1041              |
| Vrtulkový anemometr s teleskopem, Tmax=+60 °C   | vrtulka                           | 0,4...40 m/s   | ±(0,2 m/s<br>+2 % z n.h.)   | 0628.0005              |
| Vrtulkový anemometr pro integraci proudění<br>s teleskopem, Tmax=+60 °C   | vrtulka                           | 0,25...20 m/s  | ± (0,1 m/s<br>+1,5 % z n.h.)  | 0635.9449              |
| <b>Vysokoteplotní sonda</b> s držadlem pro dlouhodobá<br>měření do + 350 °C   | vrtulka<br>NiCr-Ni                | 0,6...20 m/s<br>-40...+350 °C                                  | ±2,5 %<br>z rozsahu   | 0635.6045              |
| Příslušenství k rychlostním sondám  |                                   | Měřicí rozsah  | Rozměr/D  | Obj. č.                |
| Nástavec pro měření obj. průtoku sacích vyústek   |                                   | a) 20...400 m <sup>3</sup> /h<br>b) 20...400 m <sup>3</sup> /h | 190x190 mm<br>350x350 mm  | 0554.0400<br>0554.0410 |
| Prodlužovací nástavec pro propojení přístroje<br>a nasouvacích anemometrů   |                                   |  | 5 m<br>PUR  | 0409.0063              |
| Krytka na měřicí otvory (50 ks)   |                                   |  | D 25,4 mm   | 0554.4001              |
| Další sondy   | Senzor                            | Měřicí oblast  | Přesnost  | Obj. č.                |
| Trojnásobná sonda k současnemu měření<br>teploty, rel.vlhkosti a rychlosti proudění.<br>Se zástrčkou (objednejte prosím 04630.0143) | žhav. kulička<br>kapacitní<br>NTC | 0...10 m/s<br>0...100 %rv<br>-20...+70 °C                      | ±(0,03 m/s +5 % z n.h.)<br>±2 %rv (2...98 %rv)<br>±0,4 °C (0...50 °C)<br>±0,5 °C (zbytek rozsahu) | 0635.1540              |
| Sonda pro měření intenzity turbulence<br>s teleskopem a stativem splňujícím podmínky<br>DIN 1946, část 2 popř. VDI 2080             | žhav. drátek<br>NTC               | 0...5 m/s<br>0...50 °C   | ±(0,03 m/s +4 % z n.h.)<br>± 0,3 °C   | 0628.0009              |
| Čidlo CO <sub>2</sub> pro zjištění kvality vzduchu<br>v místnostech a pro sledování kvality vzduchu<br>na pracovištích              |                                   | 0....10.000 ppm<br>0...1Vol.%                                  | ±50 ppm ±2 % z n.h.<br>(0...5000 ppm)<br>±100 ppm ±3 % z n.h..<br>(zbytek rozsahu)                | 0632.1240              |
| Čidlo CO  |                                   | 0...500 ppm  | ±5 ppm (0...100 ppm)<br>±5 % z n.h.<br>(zbytek rozsahu)   | 0632.1247              |

## Záruka:



Délka záruční doby:

24 měsíců pro přístroj  
12 měsíců pro čidla

Případné poruchy způsobené výrobou odstraníme zdarma, pokud závadu nahlásíte ihned po zjištění a v záruční době.

Záruka se nevztahuje na části podléhající opotřebení, např., baterie, filtr, měřicí prvky atd. a také na části, které lze lehce zlomit. Rovněž se nevztahuje na škody vzniklé neopatrným zacházením a nedodržením pokynů v návodu k obsluze,

Záruka zaniká v případě otevření přístroje, pokud není v návodu uvedeno, že přístroj je nutno otevřít kvůli údržbě. Dále záruka zaniká pokud je změněno, poškozeno nebo odstraněno sériové číslo.

Nutné opravy a nastavení v záruční době jsou zdarma, ostatní úkony jako doprava nebo balné se však účtují.

Další nároky, zvláště při vzniklých škodách které se netýkají přístroje, jsou vyloučeny, pokud záruka není předepsána zákonem.

Opravy po záruční době:

Samozřejmě jsme zde pro Vás i po uplynutí záruční doby. Při špatné funkci přístroje nám jej zašlete se stručným popisem vad a s kontaktem na Vás (telefoniční číslo, zpáteční adresa).

**Testo s.r.o.  
Jinonická 80  
158 00 Praha 5**

**tel. 02/57 29 02 05  
fax.: 02/57 29 04 10**

**www.testo.cz  
info@testo.cz**

# Testo ve světě

## Testo worldwide

### ARGENTINA

Automat Medicion S.R.L.  
1427 Buenos Aires  
Tel. (11) 45 55 00 55, Fax (11) 45 55 04 44  
e-mail: autoarg@attmail.com

### AUSTRALIA

Testo Sense Pty. Ltd.  
Bayswater, Victoria 3153  
Tel. (3) 97 20 00 11, Fax (3) 97 20 00 22  
e-mail: info@testo.com.au

### AUSTRIA

Testo Ges. mbH  
1170 Wien  
Tel. (1) 4 86 26 11- 0, Fax (1) 4 86 26 11 20  
e-mail: info@testo.at

### BELGIUM/LUXEMBURG

S. A. Testo N. V.  
1741 Ternat  
Tel. (2) 5 82 03 61, Fax (2) 5 82 62 13  
e-mail: testo.be@skynet.be

### BOLIVIA

T.E.C.  
Av. Peru Nro. 1033  
Cochabamba  
Tel. (4) 40 09 17, Fax (4) 28 60 02  
e-mail: tec@digicom-bo.net

### BOSNIA-HERZIGOWINA

Tehnounion Sarajevo  
Sarajevo  
Tel. (71) 20 59 44, Fax (71) 44 40 00

### BRAZIL

Testo do Brazil  
13024-240 Campinas - SP  
Tel. (19) 2 55 74 61, Fax (19) 32 95 69 00  
e-mail: testo@testo.com.br

### BULGARIA

Global Test OOD  
1000 Sofia  
Tel. (2) 9 86 62 78, Fax (2) 9 80 27 60

### CHILE

ANWO Chile S.A.  
Santiago  
Tel. (2) 2 73 03 03, Fax (2) 2 73 04 04  
e-mail: testo@entelchile.net

### CIS

Global Export GmbH  
105 023 Moscow  
Tel. (0 95) 3 60 53 68, Fax (0 95) 3 60 53 68

### COLOMBIA

Arotec Colombiana S. A.  
Bogota D. E.  
Tel. (1) 2 88 77 99, Fax (1) 2 85 36 04  
e-mail: hansarot@openway.com.co  
ventarot@openway.com.co

### COSTA RICA

Representaciones Corelsa S. A..  
San José  
Tel. 2 44 25 50, FAX 2 44 30 90  
e-mail: corelsa@sol.racsa.co.cr

### CROATIA

"H.I.P." Zagreb d.o.o.  
41090 Zagreb  
Tel. (1) 3 73 40 07, Fax (41) 3 73 40 44

### CYPRUS

Deksa Ltd.  
Tel. (2) 31 31 41, Fax (2) 49 70 59  
e-mail: dekса@cytanet.com.cy

### CZECH REPUBLIC

Testo s.r.o.  
158 00 Praha 5  
Tel. (2) 57 29 02 05, Fax (2) 57 29 04 10  
e-mail: testo@iol.cz

### DENMARK

Buhl & Bonsoe A/S  
2830 Virum  
Tel. 45 95 04 10, Fax 45 95 04 12  
e-mail: inf@buhl.bonsoe.dk

### EASTERN EUROPE

Testo Osteuropa GmbH  
79850 Lenzkirch  
Tel.: (0 76 53) 6 81 - 141  
Fax. (0 76 53) 6 81 - 102

### EGYPT

Future Plants Contractors  
Heliopolis 11 361, Cairo  
Tel. (2) 4 18 67 79, Fax (2) 4 18 95 04  
e-mail: future98@intouch.com.

### El Salvador

Eco Control S.A de C.V.  
San Salvador  
Tel. 2 60 66 01, Fax 2 60 66 02  
e-mail: eco.control@saltel.net

### FINLAND

Humitec Oy  
00410 Helsinki  
Tel. (9) 5 30 84 00  
Fax (9) 53 08 40 99  
e-mail: testo@humitec.fi

### FRANCE

testo S.f.r.l.  
57602 Forbach  
Tel. 3 87 29 29 00, Fax 3 87 87 40 79  
e-mail: info@testo.fr

### GREECE

Sigma Hellas Ltd.  
185 36 Piraeus  
Tel. (1) 4 52 27 45, Fax (1) 4 51 90 20  
e-mail: sigmahellas@hol.gr



**Testo ve světě**

**Testo worldwide**

**GREAT BRITAIN**

Testo Ltd.  
Alton, Hampshire GU34 2QE  
Tel. (14 20) 54 44 33, Fax (14 20) 54 44 34  
e-mail: info@testo.co.uk

**HONG KONG**

Testo (Asia) Ltd.  
Sha-Tin, N. T., Hong Kong, PRC  
Tel. (2) 26 47 23 33, Fax (2) 26 47 23 39  
e-mail: testo@testo.com.hk

**HONG KONG/CHINA**

Testo Far East Ltd.  
Shatin, N. T., Hong Kong, PRC  
Tel. (2) 26 45 16 11, Fax (2) 26 45 16 10  
e-mail: Testo@netvigator.com

**HUNGARY**

Testo Kft.  
1135 Budapest  
Tel. 237 17 47, Fax 237 17 48  
e-mail: testo@testo.hu

**ICELAND**

Rafn Jansson, Mechanical Engineers ehf  
110 Reykjavik  
Tel. 5 67 80 30, Fax 5 67 80 15  
e-mail: rj@skima.is

**INDIA**

Siskin Instruments Co. (P) Ltd. "JULABO"  
Bangalore 560 054  
Tel. (80) 3 36 95 60, Fax (80) 3 34 36 79  
e-mail: siskin@eth.net

**IRAN**

Mehr Kanaz Co.  
Tehran  
Tel. (21) 2 22 69 94, Fax (21) 2 22 78 51  
e-mail: kanaz@www.dci.co.ir

**ISRAEL**

Manoraz Ltd.  
Azur 58001  
Tel. (3) 5 59 33 99, Fax (3) 5 58 44 95  
e-mail: manoraz@netvision.net.il

**ITALY**

Testo S.p.A.  
20019 Settimo Milanese (Mi)  
Tel. (02) 33 50 33 05 (r.a.), Fax (02) 33 50 33 06  
e-mail: info@testo.it

**JAPAN**

Testoterm K.K.  
Yokohama 226  
Tel. (45) 4 76 22 88, Fax (45) 4 76 22 77  
e-mail: info@testo.co.jp

**JORDAN**

Al-Masar Technique Est.  
Sahab 115-12  
Tel. (6) 4 02 95 22, Fax (6) 4 02 35 64  
e-mail: masar@nets.com.jo

**KOREA (Republic of)**

Testo Co. Ltd.  
Seoul 150-102  
Tel. (2) 672 7200, Fax (2) 679 9853  
e-mail: testo@testo.co.kr

**MACEDONIA**

Pharmachem Skopje  
91060 Skopje  
Tel. (91) 11 81 72, Fax (91) 11 81 73  
e-mail: farmahem@lotus.mpt.com.mk

**MEXICO**

Servicos de Combustion y Control  
08920 Mexico, D.F.  
Tel. (5) 6 34 04 02, Fax (5) 6 33 04 01  
e-mail: servscc@mpsnet.com.mx

**NETHERLANDS**

Testo B.V.  
1314 BH Almere-Stad  
Tel. (36) 5 48 70 00, Fax.(36) 5 48 70 09  
e-mail: info@testo.nl

**NEW ZEALAND**

Eurotec Instruments Ltd.  
Auckland  
Tel. (9) 5 79 19 90, Fax (9) 5 25 33 34  
e-mail: cfarmer@eurotec.co.nz  
sales@eurotec.co.nz

**NICARAGUA**

Adolfo Gröber & Cía Ltda.  
Managua  
Tel. 2 66 51 36, FAX 2 66 51 39  
e-mail: a.grober@sdnnic.org.ni

**NORWAY**

Max Sievert A/S  
0134 Oslo  
Tel. (22) 17 30 85, Fax (22) 17 25 11  
e-mail: firmapost@maxsievert.no

**PERU**

JJL Asociados S.A.  
Lima 17  
Tel. (1) 2 61 17 52, Fax (1) 4 61 46 07  
e-mail: jjlasociados@hotmail.com

**PHILIPPINES**

Keystone Industrial  
Trading Corporation  
Pasay City 1300,  
Tel. (2) 8 31 95 71, Fax (2) 8 31 40 13  
e-mail: keystone@pworld.net.ph

**POLAND**

Testo Sp.z.o.o.  
02-362 Warszawa  
Tel. (22) 8 22 56 68, Fax (22) 8 22 56 68

**PORTUGAL**

F. Fonseca Limitada  
3801-997 Aveiro  
Tel. (234) 30 39 00,  
Fax (234) 30 39 10  
e-mail: ffonseca@ffonseca.com

**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

Unitemp  
Landsdowne, Cape Town, 7779  
Tel. (21) 7 62 89 95, Fax (21) 7 62 89 96

**ROMANIA**

Test Line SRL  
72217 Bucharest  
Tel. (1) 6 87 34 62, Fax (1) 2 42 68 24  
e-mail: testline@customers.digro.net

**SINGAPORE / MALAYSIA / INDONESIA**

Futron Electronics  
Singapore 329857  
Tel. 2 50 65 26, Fax 2 50 65 92  
e-mail: futron@cyberway.com.sg

**SLOVAKIA**

K - Test s.r.o.  
042 60 Kosice  
Tel. (1) 9 56 25 36 33, Fax (1) 9 56 25 36 33  
e-mail: ktest@isternet.sk

**SLOVENIA**

Tehnouunion  
1000 Ljubljana  
Tel. (61) 17 20 281, Fax (61) 17 20 300

**SPAIN**

Instrumentos Testo S. A.  
08348 Cabrils  
Tel. 93 753 95 20, Fax. 93 753 95 26  
e-mail: info@testo.es

**SWEDEN**

Nordtec Instrument  
40241 Göteborg  
Tel. (31) 704 10 70, Fax (31) 12 50 42  
e-mail: nordtec@nordtec.se

**SWITZERLAND**

Testo AG  
8604 Volketswil  
Tel. (1) 9 08 40 50, FAX (1) 9 08 40 51  
e-mail: info@testo.ch

**SYRIA**

Medical Business Center  
Damascus  
Tel. (11) 4 42 56 76, Fax (11) 4 42 61 23  
e-mail: M.B.C.@cyberia.net.lb

**TAIWAN, R.O.C.**

Orchard Enterprise Co. Ltd.  
Taipei  
Tel. (2) 87 88 30 81, Fax (2) 87 88 30 83  
e-mail: neutech@ms24.hinet.net

**THAILAND**

Entech Associate Co. Ltd.  
Bangkok 10210  
Tel. (2) 9 54 54 99, Fax (2) 9 54 54 95  
e-mail: entech@loxinfo.co.th

**TUNISIA**

Starepr  
Immeuble Mouradi (Touta)  
2000 Le Bardo  
Tel. (1) 50 92 86, 58 16 68  
Fax (1) 51 39 86

**TURKEY**

Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dis Ticaret Ltd.  
STI  
80280 Esentepe-Istanbul  
Tel. (212) 2 75 77 99,  
Fax (212) 2 72 06 13  
e-mail: info@tetrainc.com.tr

**UNITED ARAB EMIRATES**

Envirotech General Trading Co.  
Ajman  
Tel. (16) 7 45 31 34, Fax (16) 7 45 31 35  
e-mail: Envirote@emirates.net.ae

**USA**

Testo Inc.  
Flanders, NJ. 07836  
Tel. (973) 2 52 17 20, Fax (973) 2 52 17 29  
e-mail: info@testo.com

**VENEZUELA**

G & M International Service, C. A.  
San Antonio de los Altos, Edo.Miranda  
Tel. (2) 3 72 77 70, Fax (2) 3 72 77 70  
e-mail: gyminter@telcel.net.ve

**Sermatic srl**

Carabobo  
Tel. (45) 71 36 35, Fax (45) 71 36 35  
e-mail: NUGECE@cantv.net

**VIETNAM**

Smico  
Scientific Equipment & Measuring and Testing  
Hanoi  
Tel. (4) 7 33 21 04, Fax (4) 7 33 21 03  
e-mail: smico@hn.vnn.vn